

Table of Contents

Introduction	1
Diffusion of: Silver	3
Diffusion of: Aluminum	4
Diffusion of: Arsenic	8
Diffusion of: Gold	22
Diffusion of: Boron	26
Diffusion of: Bismuth	54
Diffusion of: Carbon	55
Diffusion of: Calcium	56
Diffusion of: Cadmium	57
Diffusion of: Cobalt	58
Cr Bulk Diffusion - K Bulk Diffusion	59
Kr Bulk Diffusion - O Bulk Diffusion	77
Os Bulk Diffusion - P Diffusion in Melt	95
Pm Bulk Diffusion - Sb Diffusion in Melt	119
Se Bulk Diffusion - Zn Bulk Diffusion	135
Arrhenius Parameters for Bulk Diffusion	151
Arrhenius Parameters for Pipe Diffusion	166
Arrhenius Parameters for Grain Boundary Diffusion	167
General References	169